

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna Seca, la Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0991-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo.




Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de ventana de aula.



Foto 5: Sustitución ventana de cocina.



Foto 6: Sustitución piso de granito en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y selló del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna Seca, la Cumbre
ESTABLECIMIENTO:	21-02-0991-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 7: Sustrucción de Canales y bajadas de agua.



Foto 8: sustitución cuneta de concreto.



Foto 9: Reparación de Drenaje y red de agua (sustrucción).



Foto 10: Sustrucción cerco y muro perimetral.



Foto 11: Reparación Cocina.



Foto 12: Reparación de repello y cernido de paredes (Sustrucción).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

