



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0992-42	FECHA:	8 DE MARZO DE 2024



Foto1: AREA A TRABAJAR PATIO Y AREA DE JUEGOS



FOTO 2: AREA A TRABAJAR VENTANAL



Foto3: AREA A TRABAJAR PILA



Foto4: AREA A TRABAJAR PORTON DE DIVISION



Foto: 5 AREA A TRABAJAR REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto: 6 AREA A TRABAJAR SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la O.P. Consejo Educativo

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público