

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1005-45	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: SE OBSERVAN LAMINA ACANALADA CON OXIDO Y SE PRODUCEN FILTRACIONES



Foto 2: SE OBSERVA LA COSTANERA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 3: EVIDENCIA DEL MAL ESTADO EL PISO DE CEMENTO Y EL PISO DE GRANITO BASTANTE DESGASTADO



Foto 4: SE OBSERVA LOSA DE PATIO EN MALAS CONDICIONES



Foto 5: SE OBSERVA AREA DE COCINA



Foto 6: ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

