

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1011-45	FECHA:	21/08/2024



Foto1: FOTOGRAFÍA GENERAL



Foto 2: SE OBSERVA PUERTA DE TUBO Y LÁMINA INSEGURA



Foto 3: SE OBSERBAN VENTANAS CON MARCOS DE MADERA



Foto 4: SE OBSERVA EN MAL ESTADO EL MURO DE BLOCK Y MALLA



Foto 5: MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nineth Kennéud*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*M. M. M. M.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

