



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

<b>DEPARTAMENTO:</b>	Jalapa	<b>MUNICIPIO:</b>	San Pedro Pinula
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	INEB de Telesecundaria	<b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Aldea Las Agujitas
<b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	21-02- 1012-45	<b>FECHA:</b>	08/08/2,024



Foto 1: Muro Perimetral en mal estado



Foto 2: Muro perimetral cerca mal estado




Foto 3: Cisterna sin accesorios de conexión




Foto 4: Baños en mal estado sin accesorios




Foto 5: Pintura de base de agua interior y exterior en mal estado



Foto 6: Pintura de aceite en mal estado

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elida Florinda Najera López*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

