



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUAMECATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1104-42	FECHA:	8/03/2024



Foto1: Reparación y levantamiento de muro perimetral.



FOTO 2: Mantenimiento y restauración de ventanales.



Foto3: Reparación de muro de contención.



Foto4: Reparación y reforzamiento de muro perimetral.



Foto: 5 continuación de suministro e instalación de lamina Troquelada calibre 26.




Foto: 6 Reparación de Loza de patio exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

