



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Gobierno del Estado de Jalisco

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

<b>DEPARTAMENTO:</b>	Jalapa	<b>MUNICIPIO:</b>	San Pedro Pinula
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	<b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Aldea Aguamecate
<b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	21-02-1104-42	<b>FECHA:</b>	24/05/2024



Foto 1: Diseño e instalación del jardín de area verde. Y muro perimetral No.2



Foto 2: Perforación de agujeros para instalación de estructura metálica.



Foto 3 Fundición de concreto con piedras para el muro de contención.



Foto 4: Estructura instalada para colocación de lamina troquelada.



Foto 5: Corte nivelación a plomo de muro de contención previo a su fundición.



Foto 6: Fundiendo viga de humedad para la pared del muro perimetral No.2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---