



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Aldea Aguamecate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1104-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Loza de Patio terminada



Foto 2: Diseño de área verde y muro perimetral No.2



Foto 3: Pared terminada del Muro Perimetral.



Foto 4: Estructura metalica y lamina troquelada ya instaladas.



Foto 5: Mantenimiento terminado del porton.




Foto 6: Levantamiento de pared de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
