



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Aldea Buena Vista JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista JM
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1105-42	FECHA:	08 de abril de 2024



Foto1: Resposicion de un reservorio de agua



Foto 2: Reparacion de Muro de Contencion




Foto 3: Reparacion de servicios sanitarios




Foto 4: Reparacion de porton de ingreso



Foto 5: Mantenimiento de tuberias de aguas servidas






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

