

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URILES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1106-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Fotografía general del centro educativo.



Foto 2: Actualmente el aula cuenta con cubierta de lámina acanalada la cual ya se encuentra en mal estado.



Foto 3: La estructura del techo con ceunta el aula actualmente es de madera la cual ya se encuentra en mal estado.




Foto 4: Las puertas se encuentran en mal estado, necesitan pintura y algunas cambio chapas y cambiar partes deterioradas por el óxido.



Foto 5: Se necesita poner canales para y bajadas de agua pluvial para evitar futuros daños en el edificio escolar.




Foto 6: el muro exterior necesita pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---