



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 02 1109 42	FECHA:	31/07/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE EL TECHO DEL AULA



Foto 3: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE AREA DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJAS DE AGUAS PLUVIALES




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE TUBO CON MAYA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 02 1109 42	FECHA:	31/07/2024



Foto7: REPARACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PARA SANITARIOS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO



Foto 10:



Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

