



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1125-42	FECHA:	4/06/2024



Foto1: PUERTAS SANITARIO



Foto 2: MALLA



Foto 3: TECHO AULAS



Foto 4: SANITARIO INSTALADOS



Foto 5: LOSA ENTRADA PRINCIAL



Foto 6: PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

