

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA LOMA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-1415-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 30/05/2024 |



Foto 1: Reconstrucción de canales.



Foto 2: Recinstrucción de estructura metálica.



Foto 3: Reconstrucción de techo.



Foto 4: Pintura de exterior.



Foto 5: Mantenimiento de puertas.




Foto 6: Pintura de interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Pizarro San

Firma y sello del Presidente de la OPF



Daniel Pizarro San

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

