

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1415-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024




Foto 1: Canales reparados.



Foto 2: Estructura metalica reparada.



Foto 3: Techo reparado.




Foto 4: Paredes pintadas.



Foto 5: Puertas reparadas.



Foto 6: Plancha reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

