

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LÍMITE LAS FLORES, LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1418-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Se observan agujeros en la lámina



FOTO 2: Se observa falta de vidrios y vidrios en mal estado




Foto3: Se observa el tanque en mal estado, gotea y no se llena



Foto4: Se observa plancha y comal en mal estado



Foto 5 Se observa el drenaje en mal estado



Foto: 6 Se observa el cableado inservible para su uso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público