

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Limite Las Flores, La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1418-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Finalización de Vidrios



Foto 3: Piso finalizado



Foto 4: Pintura de Interiores y exteriores






Foto 5: Red de Drenajes



Foto 6: Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Limite Las Flores, La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1418-43	FECHA:	20/06/2024



Foto7: Depósito de Agua



Foto 8: Reparación de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

