



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | San Pedro Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Nucleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Ceibita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-1436-45 | FECHA: | 20/05/2024 |



Foto 1: Inicio de montaje de lámina



Foto 2: Continuación del techado




Foto 3: Vista del techado interior




Foto 4: Puesta de capote metalico



Foto 5: Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 6: Seguimiento del techado de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

