

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No.53	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1444-45	FECHA:	CINCO DE MAYO 2024



Foto1: ES NECESARIO CAMBIAR EL PORTON POR DETERIORO




Foto 2: SE OBSERVA PORTON CON SOLDADURA DESPRENDIDA



Foto 3: SE OBSERVA AGUJEROS Y GRIETAS EN MURO DE CONTENCION (DEMOLER)



Foto 2: SE OBSERVA RAJADURAS EN MURO DE CONTENCION (DEMOLER)



Foto 5: SE OBSERVA LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO




Foto 6: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

