



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

<b>DEPARTAMENTO:</b>	Jalapa	<b>MUNICIPIO:</b>	San Pedro Pinula
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.53	<b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Aldea Plan de la Cruz
<b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	21-02-1444-45	<b>FECHA:</b>	14/08/2024



Foto 1: Sustrucción de portón



Foto 2: Sustrucción de muro de contención



Foto 3: Reparación de losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

