



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1448-45	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto 1: En esta imagen se evidencia el avance del proceso de la losa de patio en entrada al NUFED.



FOTO 2: En esta imagen se evidencia el proceso y el avance en la entrada al NUFED.



Foto 3: En esta imagen se evidencia el avance del proceso de repello.



Foto 4: En esta imagen se evidencia el avance de la pintura de los muros exteriores.



Foto 5: En la presente imagen se evidencia el proceso de pintado en muros interiores.



Foto 6: En esta imagen se evidencia el proceso de pintado de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPFS, P. P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

