



Ministerio de Educación

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1448-45	FECHA:	17 junio de 2024



Foto 1: En esta imagen se evidencia el terminado del proceso de la losa de patio, la reparación del muro perimetral y la reparación del porton.



FOTO 2: En esta imagen se evidencia terminado el proceso de repello, pintado de muro exterior, pintado de los valcones, canal y pintado de puertas.



Foto 3: En esta imagen se evidencia culminada la reparación de la plancha de la coina.



Foto 4: En esta imagen se evidencia el proceso de pintado en muros exteriores e interiores culminado así como el sistema eléctrico, la pintura en puertas y valcones.



Foto 5: En la presente imagen se evidencia el proceso de pintado en muros frontales terminado, el pintado de puertas terminado y el sistema eléctrico reparado



Foto 6: En esta imagen se evidencia el proceso finalizado de pintado de puertas y muros, y la colocación de tasas y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

