



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | San Pedro Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED no. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Laguna Seca, la cumbre |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-1459-45 | FECHA: | 8 de mayo de 2024 |



Foto1: Es necesario la reparación de la cocina.



Foto 2: Losa de patio en mal estado.



Foto 3: Muro perimetra en mal estado.



Foto 4: Es necesario nueva pintura en las puertas.




Foto 5: Cableado Electrico no adecuado.



Foto 6: Pintura de paredes interiores y exteriores deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amelia G. J.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 452

