



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URIELES, PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1466-45	FECHA:	5/08/2024




Foto 1: ESTADO ACTUAL DEL MURO



Foto 2: AULAS CARECEN DE PINTURA



Foto 3: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 2: AREA DE LAVADO DE MANOS SIN FUNCION, TUBERIA EN MAL ESTADO



Foto 5: PUERTAS DE AULAS EN MAS ESTADO




Foto 6: PUERTAS DE SANITARIOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ros Del*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

