

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 405	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Uriles Pinalón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1466-45	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: puertas de aulas reparadas



Foto 2: puertas de baños reparadas



Foto 3: pintura interior y exterior finalizado



Foto 4: sustitución de servicios sanitarios finalizado



Foto 5: porton reparado



Foto 6: reparación de drenaje finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rui Qui...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 405	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Uriles Pinalón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1466-45	FECHA:	12/08/2024



Foto1: muro reparado




Foto 2: losa de patio finalizada

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rm Qui

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

