

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1523-42	FECHA:	31/07/2024




Foto 1: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 3: IMPERMEABILIZACION POR SELLADOR TIPO PINTURA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO COMPLETO (INCLUYE CONTRALLAVE)





Foto 5: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AREA DE BAÑOS



Foto 6: REPARACIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE FUNDICIÓN Y ACABADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR ALDEA PLAN DE LA CRUZ Firma y sello del Presidente de la OPE	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--