



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MESAS, ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0001-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN PISO GRANITO AULA 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN PISO GRANITO AULA 2



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: LOSA DE PATIO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS 1



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Priscilla Alicia López Aguilera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MESAS, ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0001-43	FECHA:	20/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Anda Alicia Lopez Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público