



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CALIFORNIA, ALDEA LOS ÁNGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0004-43	FECHA:	13 DE MARZO DE 2024



Foto1: Reparación de muro perimetral.



FOTO 2: Mal estado de muro perimetral.



Foto3: Desprendimiento de muro perimetral




Foto4: Mal estado de losa de patio




Foto: 5




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

