



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío California, Aldea Los Ángeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0004-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Avance del muro perimetral en proceso.



Foto 2: Avance del muro perimetral en proceso.



Foto 3: Avance del muro perimetral en proceso.



Foto 4: Avance del muro perimetral en proceso.



Foto 5: Avance del muro perimetral en proceso.



Foto 6: Avance del muro perimetral en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carner Linares
Firma y sello del Presidente de la OPE



Rodrigo Delgado
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

