



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío California, Aldea Los Ángeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0004-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: Muro perimetral finalizado.



Foto 2: Muro perimetral finalizado.



Foto 3: Muro perimetral finalizado.



Foto 4: Loza de patio finalizada.



Foto 5: Muro perimetral finalizado.



Foto 6: Muro perimetral finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmel
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público