

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.D. JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0010-46	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Se observa gretaduras en la terraza.



Foto 2: El piso de cemento engretado



Foto 3: Se observan los chorros destruidos



Foto 4: Se sustituiran las lamparas quemadas



Foto 5: Sistema de distribucion de agua en mal estado y para evitar humedad se le colocaran tayuyos.



Foto 6: Se observa el deterioro de la pintura de agua que al pasar la mano le queda la pintura pegado a la persona.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.D. JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0010-46	FECHA:	26/08/2024



Foto 7: Se observa la pintura caída por el calor y la lluvia

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---