

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAMARÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0012-45	FECHA:	20/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ellas.

Jesús López me...

Firma y sello del Presidente de la...



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAMARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0012-45	FECHA:	20/08/2024




Foto 7: REPARACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto 8: LOSA DE PATIO



Foto 9: AREA DE COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesus Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

