



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0159-43	FECHA:	



Foto 1: Se observan agujeros y laminas oxidadas



FOTO 2: Se evidencia piso ceramico en sanitarios en mal estado.



Foto 3: Se observan sanitarios en mal estado.




Foto 4: Se observa barandas en mal estado.



Foto 5: Se observa porton destruido.



Foto 6: Se observa azulejo de sanitarios en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amir Leonardo Montenegro
Firma y sello del Presidente de la OPE



Manuel...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0159-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 7: Sistema Electrico destruido.



FOTO : 8 Deposoto de agua deteriorado.




Foto :




Foto :



Foto:



Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

