



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U. PARA NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0160-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS



Foto 4: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvia M. O. L.*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Padres de Familia

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U. PARA NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0160-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: LOSA DE PATIO



Foto 8: SISTEMA ELECTRICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ROTOPLAS



FOTO 10: AREA DE COCINA



foto 11: sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvia M. Q. L.*  
Firma y sello del Presidente de la OFP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

