

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0165-43	FECHA:	8/05/2024



FOTO 1: Desmontar, pintar y cambiar las tijeras que no esten buenas



FOTO 2: Pintura en toda la escuela dentro y fuera, paredes y muros



Foto 3: Cambio de sanitarios y mijtorios



Foto 4: pintura y soldadura de balcones



Foto: 5 Cambio de red de drenaje y arreglo de tubería de agua potable






Foto: 6 Demolición, levantado de pared y cambio de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0165-43	FECHA:	8/05/2024

	
<p>FOTO 7: Reparación del sistema eléctrico</p>	<p>FOTO 8: Reparación y mantenimiento de 3 sisternas</p>
	Empty space for additional photos
Empty space for additional photos	Empty space for additional photos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---