



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                      | MUNICIPIO:                     | San Luis Jilotepeque |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Olivos     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21 - 03 - 0166 - 43         | FECHA:                         | 31/07/2024           |



Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Puertas



Foto 4: Pintura en muro interior y exterior



Foto 5: Mantenimiento a barandas



Foto 6: Mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Aura Gregorio</i><br/>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Firma]</i><br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|---|

