REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	JALAPA		MUNICIPIO:	SAN CARLO	S ALZATATE	

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Y EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOS GONZALES LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0172-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: INSTALACION DE VENTANA.





FOTO 2: INSTALACION DE TUBERIA PARA LA INSTALACION DE LOS NUEVOS BAÑOS.





Foto 3: SE LE DARA MANTENIMIENTO AL PORTON DE INGRESO MEDIANTE PINTURA ANTICOROSIVA.






Foto 4: PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS SANITARIOS NUEVOS ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN NUEVO SISTEMA DE DRENAJE YA QUE EL ACTUAL SON BAÑOS SEPTICOS.







Foto 5: FUNDIR 38.4 METROS CUADRADOS DE LOSA DE PATIO CON UN ESPESOR DE 8 CM, TALLADOS.








Foto 6: REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION DUCTOS Y CABLEADOS Y LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

And Lyl

COMSELO DE PADREL 3 DE FAMELI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello del Presidente de la OPF

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS X **PREVIO** DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: **JALAPA** MUNICIPIO: SAN CARLOS ALZATATE NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **EORM Y EODP** LOS GONZALES LA CAÑADA ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 21-03-0172-43 FECHA: 20/06/2024 ESTABLECIMIENTO:







Foto 7: MANTENIMIENTO DE TINACO MEDIANTE NUEVO KIT DE ACCESORIOS PARA VOLVERLO A QUE SEA FUNCIONAL







Foto 8: REPARACION (ESTUFAS RURALES, PILAS, CHIMENEAS, ETC.)













Foto 10: REBESTIMIENTO DE CONCRETO EN TALUD CON ELECTROMALLA Y ENSABIETADO A LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Selle Director Centro Educativo Público

