



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Y EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOS GONZALES LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0172-43	FECHA:	11/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Y EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOS GONZALES LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0172-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 7: MANTENIMIENTO DE TINACO MEDIANTE NUEVO KIT DE ACCESORIOS PARA VOLVERLO A QUE SEA FUNCIONAL




Foto 8: REPARACION (ESTUFAS RURALES, PILAS, CHIMENEAS, ETC.)



Foto 9: FUNDICION DE COLUMNA, MOCHETA Y TALLADO DE MARCOS DE PUERTA Y AREAS EXTERIORES.




Foto 10: REBESTIMIENTO DE CONCRETO EN TALUD CON ELECTROMALLA Y ENSABIETADO A LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

