



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA MONTAÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0175-43	FECHA:	6/03/2024



Foto1: MURO PERIMETRAL



FOTO 2: REPARACION AREA DE COCINA



Foto3: REPARACIÓN DE PUERTAS



Foto4: INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 5 IMPERMEABILIZACION




Foto: 6 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

