



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PATERNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0176-43	FECHA:	07/03/2024



Foto1: REPARACIÓN DE INSTACIÓN ELÉCTRICA



FOTO 2: CUNETETA DE CONCRETO



Foto3: CAMBIO DE PISO




Foto4: PINTURA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA




Foto: 5 REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público