



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	7 de marzo del 2,024



Reparación y pintura para puertas




Pintura ventanas



Reparación de canales y bajada de agua pluvial



Pintura en muro interior y exteriores



Reparación de servicios sanitarios



Pintura en porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin B. Salazar M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	7 de marzo del 2,024




Mantenimiento Red de Drenajes y Agua Potable




Cernido muro perimetral




Reparación losa de patio



Reparación Sistema Eléctrico



Reparación cisterna depósito de agua



Reparación área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin R. Salazar M

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	28 DE MARZO DEL 2024



Reparación de repello y cernido de paredes





Foto No. 15



Foto No. 16




Foto No. 17




Foto No. 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin B. Salazar M
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Reparación y pintura para puertas




Pintura ventanas



Reparación de canales y bajada de agua pluvial



Pintura en muro interior y exteriores



Reparación de servicios sanitarios



Pintura en porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin R. Salazar R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Mantenimiento de Red de Drenaje y Agua Potable




Cernido Muro Perimetral



Reparación Losa de Patio



Reparación Sistema Eléctrico



Reparación Sistema depósito de agua



Reparación área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin R. Salazar M
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin B. Salazar M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	8 de julio de 2024



Reparación y pintura para puertas




Pintura Ventanas



Reparación de canales y bajadas de agua plubial



Pintura en muro interior y exteriores



Reparación de servicios sanitarios



Pintura en portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin B. Salazar M
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	8 de julio de 2024




Mantenimiento Red de Drenaje y Agua Potable



Cernido muro Perimetral




Reparación losa de patio



Reparación Sistema Eléctrico



Reparación sistema depósito de agua



Reparación área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Edwin R. Salazar M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PÉREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	8 de julio de 2024



Reparación de repello y cernido de paredes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin P. Salazar M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

