

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CULIMA, ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	21-03-0179-43	FECHA:	07/03/2024



Foto1: Se observa llave de paso de agua entubada inservible.



FOTO 2: Se observa tanque de agua en mal estado y con fugas de agua.



Foto3: Se observa plancha en mal estado.




Foto4: Se observa puerta en mal estado.



Foto: 5 Se observa portón en mal estado.



Foto: 6 Se evidencia pared en mal estado debido a la humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPEP
SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA PRIMARIA RURAL
CASERIO CULIMA
SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA