

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	JALAPA	MUNICIPIO	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO CULIMA, ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	21-03-0179-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Se observa reparación de llave de agua entubada.



FOTO 2: Reparación de tanque de agua.



Foto3: Se observa cambio de estufa rural.



Foto4: Se observa reparación y pintura de puertas.



Foto: 5 Se observa mantenimiento de portón principal.



Foto: 6 se evidencia trabajo de repello y cernido de pared húmeda.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Comunal EORM - CASERÍO CULIMA, ALDEA CUSHAPA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - JALAPA

[Signature]
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Comunal EORM - CASERÍO CULIMA, ALDEA CUSHAPA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - JALAPA