

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CULIMA, ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0179-43	FECHA:	31/05/2024

	
Foto1: Llave de paso de agua y tubería reparada.	FOTO 2: Se observa tanque de agua reparado


	
Foto3: Se observa estufa rural cambiada.	Foto4. Se observan puertas reparadas y pintadas.

	
Foto: 5 Se observa portón reparado y pintado.	Foto: 6 Se evidencia pared repellada y cernida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

	
---	--