REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

	1000		
***	1100161	DEFINITALA	DETERMINIAR AC
SI I	DAUGUN	DEFICIENCIAS	DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: **JALAPA** MUNICIPIO: San Luis Jilotepeque DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL Escuela Oficial Rural Mixta JV Aldea El Camarón ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 17/05/2024 21-03-0735-43 FECHA: ESTABLECIMIENTO:



Foto1: Avance de ventanales en proceso



FOTO 2: Avances de puertas en proceso



Foto3: Avance de Canales y bajadas de agua en proceso



Foto4: Avance de pintura en proceso





Foto: 5 Avance de servicio sanitario y piso en proceso



Foto: 6 Avances del sistema de agua en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Públic

