

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM J.M. Aldea el Camarón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Camarón, San Luis Jilotepeque, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0776-42	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Falta de Sistema y sistema para agua



Foto 2: Reparación de sistema de Drenaje



Foto 3: Reforzamiento de muro de Contención



Foto 4: Reforzamiento de Muro de Contención



Foto 5: Reparación de Porton entrada Principal



Foto 6: compra de material construccion de reforzamiento muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, ya que el número de hojas.

*margarita López Felipe*

Firma y sello del Presidente de la O.P.P. de Educación



Firma y Sello Director Centro Educativo

