



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PATERNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0971-42	FECHA:	07/03/2024



Foto1: REPARACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO



FOTO 2: REPARACION DE BALCONES




Foto3: CAMBIO DE PISO




Foto4: CAMBIO DE TECHO DE LA COCINA



Foto: 5 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL




Foto: 6 PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Jen: Marisol González</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	---	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.