



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PATERNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0971-42	FECHA:	07/03/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO



FOTO 2: REPARACIÓN DE BALCONES



Foto 3: CAMBIO DE PISO



Foto 4: CAMBIO DE TECHO DE LA COCINA



Foto 5 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL




Foto 6 CROQUIS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jani Marisol Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

