

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-1003-45	FECHA:	31/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN PISO GRANITO



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON



Foto 5: LOSA DE PATIO



Foto 6: REPARACIÓN AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

