

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-01110-42	FECHA:	08/05/2024



FOTO 1: PUERTAS (remozamiento reparar y pintar)



FOTO 2: VENTANAS (Reparación y mantenimiento, metal, pintura y vidrios)



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Sustitución)



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (Sustitución adentro y afuera)



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES (Reparación)



Foto 6: LOSA DE PATIO (Sustitución demolición, base, fundición y acabado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herdy Azucena Medina yagu
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-01110-42	FECHA:	08/05/2024



FOTO 8: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (Cambio Pila, Estufas rurales, Ventanas, Puertas, Piso)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herdy Azucena Medina Vag...
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

