

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0185-42	FECHA:	6/03/2024




Foto1: Torta lisa de concreto liso en aulas, en malas condiciones.




FOTO 2: Paredes en malas condiciones peligro de caer por deterioro.




Foto3: Baños dañados con tasa y accesorios .




Foto4: Cocina con polleton malo y en difícil condiciones para cocinar.




Foto: 5 Muri perimetral dañado, exponiendo a los alumnos a aun accidente.




Foto: 6 Depostiro de agua dañado, en mala condicon y con mucga fuga de agua.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**




SE DE EDUCACION  
JALAPA  
ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0185-42	FECHA:	6/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público